

## Rilascio nuovo firmware 1.9.14



Sul sito Tecnoalarm, alla sezione Download -> Firmware, è presente la nuova release del Firmware per le centrali: TP10-42, TP8-88 e TP20-440 e versioni EN.

I funzionari Tecnico-commerciali sono a disposizione per approfondimenti sulle nuove funzioni.

## Sirene SAEL: scheda in contenitore stagno

La scheda elettronica delle sirene SAEL 2010 LED, SAEL 2010PRO LED, SAEL 2010 BUS e SAEL 2010PRO BUS

è completamente protetta da un guscio impermeabile che preserva la componentistica dal deterioramento provocato dalla continua esposizione del prodotto dagli agenti climatici.

La programmazione di tutte le funzioni si effettua completamente in telegestione, tramite il programma Centro. Il collegamento Bus tra la centrale e la sirena è realizzato tramite morsettiera estraibile.

Per rendere ancora più agevole la manutenzione, il cablaggio dei dispositivi interni alla sirena (scheda elettronica, tromba, antimanomissione e lampeggiante) è realizzato con connettori polarizzati.

